

## CÂMARA MUNICIPAL DE TOCANTINS

ESTADO DE MINAS GERAIS

INDICAÇÃO Nº 003/2009 - Autores - Vereadores: Edmar Morelo e Fernando Luiz Nunes Apolinário

Exmo. Sr.

**Anderson Pereira** 

DD. Presidente da Câmara Municipal de Tocantins (MG)

Os Vereadores infra-signatários, no uso de suas atribuições legais, solicitam depois de consultados os nobres pares, que V. Exa., envie ao Chefe do Poder Executivo, a presente INDICAÇÃO sugerindo o séguinte:

Que seja realizada a demolição de um vestiário, aproximadamente 8.00 metros quadrados, na Comunidade Rural do Beija-Flor que se encontra em péssimo estado de conservação.

## JUSTIFICATIVA

Após sermos questionados por moradores da referida comunidade e tomarmos conhecimento do vestiário citado acima, pedimos um laudo de vistoria técnica do engenheiro civil da Prefeitura o senhor Rogério Amaral que segue em anexo a indicação.

Pedimos atenção especial para referida solicitação, pois além das péssimas condições e risco de desabamento o local está servindo de criadouro do mosquito da dengue e animais peçonhentos e colocando em risco os jogadores uma vez que se encontra muito próximo ao campo. Contamos com o apoio dos nobres colegas na aprovação da mesma.

Sala das Sessões do Plenário Dr. Manoel Cataldo, em 02 de Abril de 2009.

Edmar Morelo

Vereador - PP

Fernando Luiz Nunes Apolinário

Vereador - DEM

En 06 1 04 12009

APROVADO (A)

02,04,2009

Tel./Fax: (32) 3574-1098 - Email: camara@aliber.com.br

AVENIDA PADRE MACÁRIO, 290 - CENTRO - CEP 36.512-000 - TOCANTINS - MG

## LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA

Em visita realizada no dia 20 de fevereiro de 2009, à COMUNIDADE RURAL DO BEIJA FLOR, sito à zona rural da cidade de Tocantins/MG, vistoriei uma construção, que a principio foi feita para servir de vestiário para jogos e eventos daquela comunidade, porém o referido vestiário, hoje se encontra abandonado e completamente inadequado para o uso pelo qual foi edificado, declaro ainda que a referida construção, não apresenta boas condições de iluminação, aeração, conservação, bem como instalações adequadas ao funcionamento qualquer evento similar.

Declaro também que as instalações elétricas não se encontram em condições de uso de acordo com as normas vigentes ( NBR 5410 ).

A área desse vestiário é de aproximadamente 8,00m2 e oferece riscos de recalque ou desmoronamento, uma vez que foi feito fora dos padrões da boa técnica de construir.

Sob a fé de meu grau dou como <u>inaptas</u>, as condições de utilização para qual se destinam.

OBS: As dependências utilizadas não se encontram-se protegidas por extintores.

## RECOMENDAÇÕES:

Demolir o mais rápido possível a construção em questão.

Tocantins, 20 de fevereiro de 2009.

ROGÉRIO AMARAL Engº civil e Seg/do Trabalho CREA MG 78.957/D